

مارك ضو

نائب في مجلس النواب اللبناني

بيروت، 23 شباط ٢٠٢٦

السيد رئيس مجلس النواب

الأستاذ نبيه بري المحترم

عملاً بأحكام المادة ١٢٤ وما يليها من النظام الداخلي لمجلس النواب نتوجّب، بواسطتكم إلى الحكومة بالسؤال الآتي، أملين الجواب عليه ضمن المهلة القانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

السيد رئيس مجلس الوزراء

د. نواف سلام المحترم

الموضوع: واقع تشغيل وصيانة محطة الإنتاج التابعة لمطمر الناعمة ومسؤوليات الأطراف المعنية
عطفاً على الموضوع المبين أعلاه، وفي إطار رقابتنا على أعمال السلطة التنفيذية لجهة حسن إدارة المرافق العامة وضمان استمراريتها وفعاليتها،
من حيث إنّه جرى توقيع عقد تشغيل وصيانة لمحطة الإنتاج التابعة لمطمر الناعمة، يتضمّن ساعات تشغيل محدّدة تتراوح بين 20,000 و30,000 ساعة، إضافة إلى إلزام الجهة المتعهّدة بتركيب قطع الغيار اللازمة وإجراء أعمال الصيانة الدورية،
ومن حيث إنّّه تقع ضمن مسؤوليات مؤسسة كهرباء لبنان متابعة الصيانة الفنية اليومية وتشغيل المحطة وفق المعايير التقنية المعتمدة،
ومن حيث إنّّه تشير المعطيات المتوافرة إلى أنّ شركة صقر المتعهّدة قد قامت بكامل واجباتها التعاقدية، من حيث إجراء التصليحات اللازمة، وتأمين قطع الغيار على نفقتها الخاصة، وتبديل الزيوت، وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة،
ومن حيث إنّّه رغم بدء تنفيذ العقد منذ عام 2023، لم تتجاوز ساعات التشغيل الفعلية حتى تاريخه ما بين 3,000 و4,000 ساعة فقط، ما يدلّ على ضعف الاستفادة من قدرات المحطة الإنتاجية،



المكتب | الجميزة، شارع غورو - بناية صيفي ٥٢٧ - الطابق الأول، بيروت - لبنان
هاتف | ٠١ ٥٦٠٠١٠ | فاكس | ٠٣ ٨٩٤ ٤٢٤
Email | mark@markdaou.com | www.markdaou.com | X@markdaou



مارك ضو

نائب في مجلس النواب اللبناني

ومن حيث إنّه تُسجّل ممارسات تشغيلية غير منتظمة من قبل بعض موظفين شركة كهرباء لبنان، أبرزها إطفاء المحركات بشكل عشوائي وتعطيل نظام التردد (Frequency)، دون الالتزام بإجراءات تشغيل واضحة، الأمر الذي ينعكس سلبيًا على استقرار عمل المحطة وسلامتها التقنية،

ومن حيث إنّه لا يوجد حتى تاريخه إطار تنظيمي واضح يحدّد بدقّة مسؤوليات التشغيل والصيانة وتوزيع المسؤوليات القانونية والفنية عند وقوع أي خلل أو ضرر،

ومن حيث إنّه إنّ التشغيل غير السليم يحول دون تحقيق الإنتاج الأمثل للطاقة، ويحرم المناطق المجاورة من الاستفادة القصوى من هذه المنشأة العامة،

لذلك، نسال الحكومة :

- 1- ما هو العدد الفعلي لساعات التشغيل، وما هو عدد الأعطال المسجّلة في محطة الإنتاج التابعة لمطمر الناعمة منذ بدء تنفيذ العقد عام 2023 وحتى تاريخه، مع بيان طبيعة هذه الأعطال وتكرارها؟
- 2- ما هي الأسباب التقنية والإدارية الفعلية التي أدت إلى انخفاض عدد ساعات التشغيل مقارنةً بما هو منصوص عليه في العقد؟
- 3- ما هي آلية التشغيل المعتمدة حاليًا داخل المحطة؟ وهل توجد إجراءات تشغيل مكتوبة وملزمة؟ وما هي التدابير المتخذة لضبط أي ممارسات تشغيلية فردية غير منتظمة؟
- 4- ما هي المؤهلات الفنية والخبرات العملية للعاملين المكلفين بتشغيل المحطة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان؟ وهل يخضعون لتدريب دوري ومتخصص؟ وفي حال الإيجاب، ما هي تفاصيل هذا التدريب، وفي حال النفي، ما هي أسباب عدم إخضاعهم له؟
- 5- هل يوجد نظام أو اتفاق خطّي واضح يحدّد توزيع مسؤوليات التشغيل والصيانة بين مؤسسة كهرباء لبنان والجهة المتعهّدة؟ وما هو مضمونه، وهل ما زال العقد ساري المفعول؟
- 6- هل تترتّب أو قد تترتّب، نتيجة آلية التشغيل الحالية، أي أعباء مالية إضافية أو مطالبات، تعاقدية على مؤسسة كهرباء لبنان؟ وفي حال الإيجاب، ما هو أساسها القانوني؟
- 7- هل تنوي وزارة الطاقة والمياه اعتماد صيغة تشغيل وصيانة متكاملة (Operation & Maintenance) تضمن وجود إشراف دائم ومتخصص داخل المحطة بما يكفل حسن التشغيل وسلامة التجهيزات؟
- 8- هل يجري العمل على إصدار مرسوم أو اتخاذ إجراءات تنظيمية تتيح للبلديات المجاورة الاستفادة من الطاقة المنتجة بكلفة منخفضة؟ وما هي الخطوات العملية المزمع اتخاذها لرفع مستوى الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من المحطة؟
- 9- هل هناك توجّه لتعديل أو تجديد العقد الحالي بما يضمن توضيح الصلاحيات والمسؤوليات ومنع تكرار الإشكالات التشغيلية وتفاذي أي نزاعات مستقبلية؟

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام.

النائب مارك ضو